

SONY

テクニカルインフォメーション

件名: BPU-4000 ソフトウェアV4.22リリースのご案内

-
- 発行元: ソニービジネスソリューション株式会社
 - No.: 2019-048
 - 2019年9月
 - 種別: バージョンアップ

対象モデル

BPU-4000

概要

BPU-4000 ソフトウェアV4.21、V4.22をリリースしましたので、ご案内いたします。

主な内容

【修正機能】

1. V4.02以降のソフトウェアバージョン(V4.21, V4.20, V4.11, V4.02)において、ユーザーガンマが正しく反映されないことがあり修正しました。
2. CCUを使用したシステムにおいて、SDI出力の位相設定値が電源OFF/ONで変わらないよう修正しました。
V4.20のみの不具合で、V4.21で修正しています。

【補足】 CNU-700との組み合わせた際に、下記のような制限事項があります。

CCU Formatが4K、パネルのDetail選択の4K DTLが未選択の時には、

CNU-700のDATAページにカメラ調整値(KNEE, APT, DTL LEVEL, DTL LIMITER, DTL CRISP)は反映されません。

対応方法

本作業は、修理・点検時に、お客様とのご相談のうえ、弊社にて実施させていただきます。

ご希望の際には弊社サービス担当者へご相談ください。

料金案内

本バージョンアップは、無償にて実施いたします。

※ご注意: 特注ソフトをお使いの場合は、別途お見積りが必要です(有償)。

この情報は、2019年9月現在のものであり変更されることがあります。

なお、本件に対するお問い合わせは、担当サービスまたは担当営業へお願いいたします。