

件名： BPU-4000 ソフトウェアV4.02リリースのご案内

-
- 発行元：ソニービジネスソリューション株式会社
 - No.：2018-009
 - 2018年3月
 - 種別：バージョンアップ

対象モデル

BPU-4000


概要

BPU-4000 ソフトウェアV4.02をリリースしましたので、ご案内いたします。

主な内容

【機能追加・変更】

1. HDR WHITE CLIP機能を追加しました。
2. 4K 2倍速 FormatにおけるHDR出力対応しました。
3. 12G-SDI, 6G-SDI出力対応しました。*
4. CAM OPTICAL SIGNALのON/OFF機能を追加しました。*
5. SDI出力のSTATUS表示ができるようになりました。*
*12G-SDI対応の12G-SDIアップグレードキット取り付けが必要となります。
ただし、下記シリアルは12G-SDIアップグレードは対応済みとなります。
 - ・BPU-4000/L (レモモデル：SN.15001～)
 - ・BPU-4000/T (多治見モデル：SN.35001～)
6. デフォルト状態での4K 59.94Hz, 50Hz Interlace出力の無効化機能を追加しました。
サービスメニューに Interlace 出力機能の ON/OFF 機能を追加し設定しました。
7. C03ページ <OUTPUT FORMAT> のレイアウトを変更しました。
伝送レート設定とマッピング設定の表示を入れ替えました。



【修正機能】

1. 3G-SDI Level-A出力時、C-Y部のPayload-IDの挿入位置を修正しました。
2. 非同期の720P Return映像を入力時、BNCケーブルを抜き差ししても本線画の乱れがないよう修正しました。
3. インカムにノイズが発生する場合があったため修正をしました。

【補足】GNU-700との組み合わせた際に、下記のような制限事項があります。

CCU Formatが4K、パネルのDetail選択の4K DTLが未選択の時には、

GNU-700のDATAページにカメラ調整値(KNEE, APT, DTL LEVEL, DTL LIMITER, DTL CRISP)は反映されません。

対応方法

本作業は、修理・点検時に、お客様とのご相談のうえ、弊社にて実施させていただきます。

ご希望の際には弊社サービス担当者へご相談ください。

料金案内

本バージョンアップは、無償にて実施いたします。

※ご注意:特注ソフトをお使いの場合は、別途お見積りが必要です(有償)。

この情報は、2018年3月現在のものであり変更されることがあります。

なお、本件に対するお問い合わせは、担当サービスまたは担当営業へお願いいたします。