

件名: PXW-X400 ソフトウェアV4.10リリースのご案内

- 発行元: ソニービジネスソリューション株式会社
- No.: 2018-042
- 2018年11月
- 種別: バージョンアップ

対象モデル

PXW-X400

概要

PXW-X400 ソフトウェアV4.10をリリースしましたので、ご案内いたします。

主な内容

【機能追加】

1. XQDメモリーカードQD-G120F、QD-G240Fに対応しました。
本機で使用可能なXQDメモリーカードにQD-G120F、QD-G240Fを追加しました。
XQDメモリーカードを使用する際にはXQD Express Card アダプター(QDA-EX1)が必要です。

【機能改善】

1. メニューOperation > White Setting > Filter White Memory の設定がOnの場合に、
電源OFF状態でND Filterを変更して起動しても、色温度が正しく反映されるよう変更しました。

【運用時の注意事項】

1. 本ソフトにVerUPされたPXW-Z450とPWS-100RX1と接続する場合は、PWS-100RX1のソフトウェアをV1.7.1以上で使用してください。PWS-100RX1がV1.7.1未満の場合は接続ができません。
2. 設定ファイルロード時の設定値表示
以前のバージョンで保存された設定ファイルをロードした際に一部の設定値の数値表示に±1のずれが生じる場合がありますが、表示上の誤差によるもので内部設定値は正しく保持されています。
3. 本機でフォーマットしたメディアのPMW-E30での使用に関して
本機でフォーマットしたメディアをPMW-EX30で使用しようすると、メディア挿入後に修復を促す画面が出ます。PMW-EX30でのファイルシステムのエラーチェック仕様の差分によるもので、メディアやメディアに記録されているデータに一切影響を与えることはありませんので、そのまま修復を実行してください。修復後、PMW-EX30での記録/再生動作にも影響はありません。
4. Very Highでのストリーミング動作に関して
PWS-100RX1/PWS-110RX1/PWS-110RX1AへのVery Highでのストリーミングは、安定したネットワーク環境で使用してください。ネットワーク帯域の変動が大きく、動きが激しい映像、高輝度でノイズが多い映像等の場合、一時的にフレームレートが下がる、映像の解像感が落ちる、映像が止まったように見える場合があります。

対応方法

本作業は、お客様のご要望に応じて、弊社にて実施させていただきます。
ご希望の際には弊社サービス担当者へご相談ください。

料金案内

バージョンアップをご希望の場合は、バージョンアップに伴う作業費を申し受けます。
輸送や出張対応を行った場合は、輸送費、出張費を別途申し受けます。

◆作業費:10,000円+税

この情報は、2018年11月現在のものであり変更されることがあります。

なお、本件に対するお問い合わせは、担当営業または担当サービスへお願いいたします。